

**ООО "Сальксельмаш"**  
**Комплектовочная ведомость № 5**  
**Комплект для установки джойстика на ПБМ 800**  
**ПБМ-800-21Д**

Обозначение упаковочного места.	Обозначение изделия сбор. ед. детали, стандартов и др. документов	Наименование изделия, сборочной ед. детали.	Кол-во упаковок МЕСТ НА ОДНУ МАШ.	Вид упаковок места	Примечание, чертеж упаковки
7-01/25 ПБМ-800	<b>Упаковка гидравлических трубок</b>		1	Сборка связка	
	Н 036.121.001-05	Заглушка	4		
	ПБМ 800.01.310	Трубопровод	2		
7/25 ПБМ-800	<b>Упаковка демонтированных деталей</b> Упаковочный лист №5		1	Ящик ПКУ-0,8.25.900	
7/25 ПБМ-800	<b>Мешочек с деталями и болтокрепежом</b> Упаковочный лист №6		1	Мешочек полипр. 300x400	
	Пакет с документацией		1		Упаковать в полиэтилен. пакет 250x360

Упаковщик № \_\_\_\_\_ (подпись)  
Контролер № \_\_\_\_\_ (подпись)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО «Сальксельмаш»**  
**Упаковочный лист № 5**  
**Ящик с демонтированными деталями и ЗИП**  
**для установки джойстика на ПБМ-800**  
Упаковочное место: 7/25 ПБМ-800

Обозначение сбор. единицы, детали и стандартов	Наименование сбор. единицы или детали	Кол-во	Примечание
ПБМ-800.60.401	Кронштейн для джойстика	1	
ПБМ-800.60.402	Кронштейн для гидрораспределителя	1	
ПБМ 800.60.403	Пластина для дивертора	1	
ПБМ 800.60.050	Трубопровод	2	
D39011486001	Джойстик 2-х коорд. тросовый SEMERFIL	1	С одной кнопкой
MB-3/2S-3/18TQ/G-3/M8	Гидрораспределитель	1	
E6238Y-D12Z5L 12V	Дивертор 3/8*	1	
	Трос управления распределителя SEMERFIL 28 серии L=1,2 м	2	
ПБМ 800.60.060	Электрооборудование	1	Упаковать в п/п пакет 250x360
РВД 10.01.050.02	РВД	1	L=0,6 м
РВД 10.01.070.01	РВД	1	L=0,7 м
РВД 10.01.010.02	РВД	2	L=0,38 м
РВД 10.01.080.01	РВД	2	L=0,8 м
РВД 10.01.090.01	РВД	1	L=1,0 м
РВД 10.01.100.01	РВД	2	L=1,2м
QR38F CA G3/8*/M CM M20	Муфта 3/8* /M20x1,5	4	
ПБМ 800.60.606	Переходник	1	<b>По отдельному заказу на МТЗ-80</b>
РВД 10.01.100.02	Рукав высокого давления L=1,2м	1	
	Мешочек п/п с деталями и болтокрепежом	1	Упаковочный лист №6
	Комплектовочная ведомость №5 Упаковочный лист № 5 Упаковочный лист № 6 Тех. описание		Упаковать в полиэтилен. пакет 250x360

Упаковщик № \_\_\_\_\_ (подпись)  
Контролер № \_\_\_\_\_ (подпись)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ООО "Сальсксельмаш"  
**Упаковочный лист №6**  
**Мешочек для установки джойстика на ПБМ-800**  
Мешочек п/п 400х300 с деталями и болтокрепежом

Обозначение сбор. единицы, детали и стандартов	Наименование сбор. единицы или детали	Кол-во	Примечание
ПБМ 800.60.601	Штуцер 3/8*	9	
ПБМ 800.60.602	Штуцер переходной (М24х1,5 на М20х1,5)	2	
ПБМ 800.60.010	Переходник в сборе для насоса	1	
	Хомут 3,6х200	5	
ПБМ 800.60.001	Прокладка (шайба медная)	13	
ГОСТ 7798-70	Болт М8-6g х 30.58.35.019	6	
ГОСТ 7798-70	Болт М8-6g х 70.58.35.019	3	
ГОСТ 22034-76	Шпилька М6х100.58.	2	
ГОСТ 22042-76	Шпилька М6х70.58.	2	
ГОСТ 5915-70	Гайка М6-6Н.5.019	8	
ГОСТ 5915-70	Гайка М8-6Н.5.019	9	
ГОСТ 6402-70	Шайба 6.65Г.019	8	
ГОСТ 11371-78	Шайба 6.01.08кп.019	8	
ГОСТ 6402-70	Шайба 8.65Г.019	9	
ГОСТ 11371-78	Шайба 8.01.08кп.019	9	
Н036.02.002	Штуцер переходной	2	
КУН 01.419А	Планка	2	
КУН 02.417	Скоба	2	
КУН 2000.00.005	Кольцо резиновое	20	Упаковать пакет п/э с зажимом +вкладыш

Упаковщик № \_\_\_\_\_ (подпись)  
Контролер № \_\_\_\_\_ (подпись)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.